

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de visitas a área afectada.

Tipo de informe / Actividad	Inspección por afectación de tubería de 2" de agua potable.
Programa	Respuesta Comunitaria
Nombre de Proyecto	Sistema de agua potable.
Fecha	12- Enero-2018
Comunidad	Higuerón.
Ubicación	Quebrada Higuerón.
Lugar	Acceso a propiedad
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Comunidad solicitantes.	3
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Icel Salas
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificación de afectación.
Acciones	Inspección de campo
Resultados	1. Se realizó recorrido al punto donde la tubería se perdió de ubicación producto del deslizamiento del talud. Solo se encontró un extremo y para dar con la otra se requiere equipos tipo retroexcavadora por la cantidad de material existente. 2. Para evitar todo estos, se crea la posible solución de extender más tramos de tuberías dentro del cajón pluvial, fijándolos en la parte superior con pernos.
Seguimiento	Proceso de inspección de trabajos.

Documentación fotográfica.



En este extremo es donde se puede fijar la tubería. Existen pasantes dejado en la construcción del cajón.

